

Додаток 6
до Вимог щодо забезпечення нумерації
та здійснення обліку фонду захисних
споруд цивільного захисту
(пункт 9)

АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття

28 липня 2022 року

місто Балтава

приміщення з АТФ ДЧЗ Укоопспілки "Балтавської університетської
економіки і торгівлі" - Наталія Соколик, нагальний вулиця - вулиця Копраш,
пробудований іншею особою за адресою: Соколик ст.ст.
(назва населеного пункту)

у присутності ректор АТФ Укоопспілки "Балтавської університетської
економіки і торгівлі" Олександр Котляк, вулиця м.п. вулиця Соколик ст.ст.
(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження)
(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним
особи)

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою:

локального поверху навчального корпусу університету за адресою:
вул. Ковале, 3, м. Балтава

державної, комунальної, приватної форми власності,
(непотрібне закреслити)

що належить Волинській Центральної силосно-снопобити
(найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання,
комунальної - органу місцевого самоврядування,

товариств (Укоопспілка)
державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства,
установи, організації)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)

локальний поверх навчального корпусу Балтавського універ-
ситету економіки і торгівлі
основне функціональне призначення,

розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках тощо)
загальна площа 3296,7 кв.м, загальний об'єм 10849,11 куб.м

2. Загальний стан об'єкта:

технічний справний, працездатний
(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначається)

санітарний задовільний
(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень чисті, сухі
(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів 5 виходів, входи бічні - не захи-
щені, захарашені, не обладнані засобами для доступу осіб
(кількість, входи не захищено, захищено від атмосферних опадів навілльонами або навісами,
з інвалідністю)

обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: передбачені і наявні, укомплектовані
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

Підписи осіб, які склали цей акт:	<i>А. С. А.</i>	<i>професор Назарів Соколюк</i> (посада, власне ім'я, прізвище)
	<i>Л. О.</i>	<i>начальник Олена Романчук</i> (посада, власне ім'я, прізвище)
	<i>С. П.</i>	<i>приватний інж. Тетяна Соколик</i> (посада, власне ім'я, прізвище)

З актом ознайомлений:	
Власник об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) (уповноважена ним особа)	<i>А</i> <i>Алексій Несторук</i> (власне ім'я, прізвище)
<i>28 07</i> 20 <i>22</i> року	

